


BILAGA 5

NEDLAGDA DEPONIER

AVFALLSPLAN

LANDSKRONA STAD OCH SVALÖVS KOMMUN 2026-2030



**VÅRT AVFALL
ÄR EN RESURS.**

BAKGRUND

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön. För de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder redovisas.


GENOMFÖRD INVENTERING OCH RISKKLASSNING

Inventering av nedlagda deponier har i båda kommunerna gjorts enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). En sådan inventering genomförs i två faser. Fas 1 innebär en teoretisk/orienterande inventering utifrån kartor, arkivmaterial och intervjuer. Fas 2 innebär fördjupade undersökningar där även provtagning ingår för att förtydliga bilden.

Den orienterande studien avslutas med riskbedömning och objektet placeras i en av fyra riskklasser¹, se tabell 1. Riskklassningen utgör främst en prioriteringsordning inför vidare undersökningar i fas 2. Fas 2 avslutas med en analys och en samlad riskbedömning. Den riskklass som sattes i fas 1 kan ändras. Vilken riskklass som deponin får efter genomgången MIFO fas 1 och 2 ligger till grund för om det behövs vidare undersökningar (förstudie och/eller huvudstudie samt riskbedömningar).

Tabell 1 Förklaring av riskklasser

Riskklass	Bedömning
1 	Mycket stor risk
2 	Stor risk
3 	Måttlig risk
4 	Låg risk



NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5

¹ Naturvårdsverket. Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport 4918. (2001). Sid 48.

IDENTIFIERADE NEDLAGDA DEPONIER I LANDSKRONA KOMMUN

Inventering av gamla avfallsupplag inom Landskrona stad genomfördes enligt MIFO fas 1 under 1999–2000 och riskklassning av objekten gjordes under år 2000–2001. En uppdatering gjordes 2012 vilket innebar att några placeringar och riskklassningar ändrades och några nedlagda deponier lades till. Inför denna sammanställning har en av dessa deponier beslutats plockas bort då det saknas underlag som styrker att det finns en deponi i området som tidigare utpekats ². Det har också tillkommit tre nya deponier ³, dessa är inte inventerade enligt MIFO fas 1.

I Tabell 2 på nästa sida finns därför totalt 34 objekt.


Av dessa är 18 objekt identifierade som nedlagda kommunala deponier.

Samtliga behöver genomgå MIFO fas 2 någon gång, riskklassen utgör hjälp till prioriteringsordning.

För elva av de nedlagda deponierna har det ännu inte fastställts vem som varit verksamhetsutövare. De benämns därför i tabellen nedan som "eventuellt annan verksamhetsutövare", innebärandes att det är osäkert om det varit en kommunal deponi eller inte.

Slutligen finns det fem identifierade deponier med annan verksamhetsutövare än kommunen. För dessa behöver det inte anges uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder ⁴.

Uppgifterna i Tabell 2 om "Typ av deponi" är hämtade från den tidiga inventeringen och begreppen som används kommer från gamla dokument samt intervjuer. Därför förekommer flertalet olika benämningar, som inte nödvändigtvis är begrepp som används idag, såsom hushållstipp, soptipp, sopstation och skräp.




NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5


² Det objekt som tas bort är nummer 18 Ven Mossen.

³ Med nummer 25, 26 och 27 i tabell 1.


⁴ Enligt 17§ NFS 2020:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.



NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5




Figur 1 Placering av nedlagda deponier i Landskrona.



NEDLAGDA DEPONIER BILAGA 5

Tabell 2 Förteckning över nedlagda deponier i Landskrona stad.


Nr	ID EBH- stödet	Namn Fastighetsbeteckning	Typ av deponi	Drifttid	Riskklass enligt MIFO	Status på MIFO fas 2	Ansvarig verksamhets- utövare	Vidtagna och planerade åtgärder samt nuläge
1	190558	Tullstorp Tullstorp 2:9	Okänt.	Före 1955.	4, liten risk. 		Eventuellt annan verksamhetsutövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras.
1b	190560	Smörhålan Hilleshög 19:2	Sopstation.	1960–1970.	4, liten risk. 		Landskrona stad.	Inget planerat i nuläget.
1c	189790	Simnadams eller Simons håla Hilleshög 16:5	Främst träavfall.	1976–okänt.	3, måttlig risk. 		Eventuellt annan verksamhetsutövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras.
2	189772	Hilleshög Hilleshög 25:8	Hushållstipp.	1959–1965.	2, stor risk. 		Landskrona stad.	MIFO fas 2 behöver göras.
3	189767	Ålabodarnas lertäkt Nedra Glumslöv 12:2, Nedra Glumslöv 3:3, Nedra Glumslöv S:7	Hushålls- och parkavfall.	1935–1945.	3, måttlig risk. 		Landskrona stad.	MIFO fas 2 behöver göras.
3b	190561	Ålabodarnas mangelgrav Nedra Glumslöv 7:12	Trädgårdsavfall/ havsstrand.	Okänt.	3, måttlig risk. 		Eventuellt annan verksamhetsutövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras.
4	89809	Säby Säby 8:6	Glas, plåt, hushållsavfall.	Okänt.	3, måttlig risk 		Landskrona stad.	Delvis sanerat 1945? Inget planerat i nuläget.



NEDLAGDA DEPONIER BILAGA 5

Tabell 2 Förteckning över nedlagda deponier i Landskrona stad.


Nr	ID EBH- stödet	Namn Fastighetsbeteckning	Typ av deponi	Drifttid	Riskklass enligt MIFO	Status på MIFO fas 2	Ansvarig verksamhets- utövare	Vidtagna och planerade åtgärder samt nuläge
5	189838	Häljarp Rullbonäs Rullbonäs 1:11	Hushållstipp.	1950–1970.	3, måttlig risk. 	Undersök- ning klar, ej riskklassad.	Landskrona stad.	Riskklass ska fastställas och åtgärdsplan tas fram. Enligt rekomen- dationer i rapporten från 2000 så behöver deponin undersökas med metalldetektor för att kunna markeras ut.
5b	190563	Häljarp Rullbonäs (2) Saxtorp 15:4	Hushållstipp.	1950–1970.	3, måttlig risk. 		Landskrona stad.	Inget planerat i nuläget.
6	190564	Borstahuset Borstahuset 1:1	Färgrester, aska, hushållsavfall, havsstrand.	1940–1960.	3, måttlig risk. 	Pågående undersökning.	Landskrona stad.	Pågående undersökning.
7	119355	Säbyholm sopstation Säbyholm 1:59	Sopstation.	1960–1996.	4, liten risk. 		Landskrona stad.	Inget planerat i nuläget.
7b	189812	Säbyholm slamdammar Borstahuset 1:7	Socketbruks- slam, träd- plantering.	1900–1963.	2, stor risk. 	Riskklassad enligt MIFO fas 2: samma riskklass kvarstår.	Landskrona stad.	Inget beslut är taget i ärende om det krävs vidare utredning.
7c	197864	Tipp Landskrona Säbyholm Säbyholm 1:59 Säbyholm 1:16	Hushållstipp.	1950–1970.	3, måttlig risk. 	Undersök- ning klar, ej riskklassad.	Landskrona stad.	Riskklass ska fastställas och åtgärdsplan tas fram. Sanering kommer göras i exploaterings- skede.
8	189769	Härslöv, Vigård märgelgrav Härslöv 13:13	Byggavfall från gården.	1959–1969.	4, liten risk. 		Annan verksamhets- utövare.	Behöver ej anges.
8b	190565	Härslöv, Vigård soptipp Härslöv 13:13	Hushållstipp.	1950–1960.	3, måttlig risk. 		Landskrona stad.	MIFO fas 2 behöver göras.
9	189789	Arrarp märgelgrav Rönneberga 6:1	Sten och schakt- massor.	1940–1965.	3, måttlig risk. 		Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras.
9b	189789	Arrarp soptipp Rönneberga 6:1	Hushållstipp.	1950–1960.	3, måttlig risk. 		Landskrona stad.	MIFO fas 2 behöver göras.



NEDLAGDA DEPONIER BILAGA 5

Tabell 2 Förteckning över nedlagda deponier i Landskrona stad.

Nr	ID EBH- stödet	Namn Fastighetsbeteckning	Typ av deponi	Drifttid	Riskklass enligt MIFO	Status på MIFO fas 2	Ansvarig verksamhets- utövare	Vidtagna och planerade åtgärder samt nuläge
10	189821	Råga Hörstad mangelgrav Råga Hörstad 2:9	Virke, ris, skräp.	1900–1949.	3, måttlig risk. 		Annan verksamhets- utövare.	Behöver ej anges.
11	189820	Norra Möinge, Asmundtorp Norra Möinge S:2	Hushållstipp, aska.	1930–1992.	3, måttlig risk. 		Landskrona stad.	Inget planerat i nuläget.
12	189849	Kvärlöv mangelgrav Saxtorp 6:51	Ris.	1975–2001 (?).	3, måttlig risk. 		Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras.
13	190566	Ven, Kyrkbacken Tuna 8:6	Strandtoaletter.	Osäkert.	4, liten risk. 		Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras. göras.
14	89791	Ven, Husvik Tuna 72:17, Tuna 17:20, Tuna 72:30, Tuna 83:1 eller Tuna 27:1	Hushållstipp.	Troligen före 1967.	2, stor risk. 		Landskrona stad.	MIFO fas 2 behöver göras.
15	119436	Ven, Vallagärde Tuna 89:11	Hushållstipp.	1958–1989.	3, måttlig risk. 		Landskrona stad.	MIFO fas 2 behöver göras.
16	189805	Ven, Haken Tuna 84:1	Sopstation.	Till 1990.	4, liten risk. 		Landskrona stad.	Inget planerat i nuläget.
17	190567	Ven, Bäckviken Tuna 14:20 eller 14:21	Strandtoaletter.	Osäkert.	4, liten risk. 		Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras.
19	187160	Annelöv Annelöv 3:11	Växt- och risavfall.	1950–1960.	2, stor risk. 		Annan verksamhets- utövare.	Behöver ej anges.
20	Ej i EBH	Saxtorpsskogen Saxtorp 14:3	Trädgårds- och hushållstipp.	Okänt.	4, liten risk. 		Landskrona stad.	Inget planerat i nuläget.
21	119226	Saxtorp däck och skrot Saxtorp 28:6, Saxtorp 28:59, Saxtorp 28:61	Grovskrot, bildäck m.m.	Avslutad ca 2015.	2, stor risk. 		Annan verksamhets- utövare.	Behöver ej anges.
22		Kvärlöv bilskot Kvärlöv 17:2	Grovskot.	1961–1998.	2, stor risk. 		Annan verksamhets- utövare.	Behöver ej anges.



NEDLAGDA DEPONIER BILAGA 5

Tabell 2 Förteckning över nedlagda deponier i Landskrona stad.

Nr	ID EBH- stödet	Namn Fastighetsbeteckning	Typ av deponi	Drifttid	Riskklass enligt MIFO	Status på MIFO fas 2	Ansvarig verksamhets- utövare	Vidtagna och planerade åtgärder samt nuläge
23	190568	Vadensjö mörkelgrav Vadensjö 11:1	Det kan före- komma DDT.	Osäkert.	2, stor risk. 		Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare un- dersökning och åtgärder behöver göras. MIFO fas 2 behöver göras.
24	197832	Tipp Södra Fäladsmarken Flera fastigheter i södra Landskrona	Hushållsavfall, industriavfall.	1950–1966.	1, mycket stor risk. 		Landskrona stad.	MIFO fas 1 behöver genomföras.
25 (Ny)	197836	Tipp Landskrona Novartis seeds AB I Säbyholm 1:59					Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras. MIFO fas 1 behöver genomföras.
26 (Ny)	197972	Tipp Landskrona Novartis seeds AB II Säbyholm 1:59					Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras. MIFO fas 1 behöver genomföras.
27 (Ny)	197954	Saxtorp deponi Saxtorp 28:46					Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Utredning om vem som är ansvarig för vidare undersökning och åtgärder behöver göras. MIFO fas 1 behöver genomföras.

IDENTIFIERADE NEDLAGDA DEPONIER I SVALÖVS KOMMUN

Svalövs kommun utförde 1994 en hydrologisk inventering av 18 nedlagda deponier i kommunen, se Figur 2. Enligt inventeringen framgick att majoriteten av deponierna (16) var kommunala hushållsdeponier, men för två av dem är verksamhetsutövare okänt.

År 2016 och 2017 utförde kommunen en inventering enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) av deponierna.


Enligt inventeringens fas 1 klassades åtta deponier i riskklass 1 och 2 och bedömdes kräva undersökningar enligt MIFO fas 2. Ytterligare undersökningar enligt MIFO fas 2 har utförts på dessa åtta deponier. En av deponierna har efter MIFO fas 2 nedklassats till riskklass 3 och på resterande sju pågår kompletterande provtagningar för att kunna fastställa riskklassen. Se Tabell 3.

Svalövs kommun har tagit fram en plan för hantering av kommunala nedlagda deponier i riskklass 1 och 2 som antogs i kommunfullmäktige 2021-05-24. Revidering av denna plan pågår (hösten 2024).


Övriga tio deponier som i MIFO fas 1 har bedömts utgöra måttlig eller låg risk (riskklass 3 och 4) utreds inte vidare i MIFO fas 2 i nuläget och har därför inga planerade åtgärder.

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUNDS VIDARE ARBETE


Söderåsens miljöförbund (SMFO) arbetar vidare genom att vid behov ställa krav på kompletterande undersökningar och att fastställa riskklass på deponierna efter avslutade undersökningar. Efter att deponierna anses vara tillräckligt undersökta kan miljöförbundet komma att ställa krav på fördjupad riskbedömning och/eller åtgärdsutredning, eller nedklassa dem om det är aktuellt.




NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5



NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5



Figur 2 Nedlagda deponier i Svalövs kommun.




NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5

Tabell 3 Förteckning över nedlagda deponier i Svalövs kommun.

Nr	ID EBH- stödet	Namn Fastighetsbeteckning	Typ av deponi	Drifttid	Risiklass enligt MIFO	Status på MIFO fas 2	Ansvarig verksamhets- utövare	Vidtagna och planerade åtgärder samt nuläge
1	189762	Ask Gamla Asks-Sonarp 3:2, 2:2 och Ask 33:1	hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt- och byggavfall.	1968–1982.	2, stor risk. 	MIFO 2 undersök- ning pågår (hösten 2024).	Svalövs kommun.	Kompletterande undersökning när SMFO godkänt provtag- ningsplanen. Fastställa riskklass och ta fram åtgärdsplan.
2	189760	Ask Nya Vindfälle 1:11	hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt- och byggavfall samt måleri och pappersindustri- avfall.	1982–1992.	2, stor risk. 	MIFO 2 undersök- ning pågår (hösten 2024).	Svalövs kommun.	Kompletterande undersökning när SMFO godkänt provtag- ningsplanen. Fastställa riskklass och ta fram åtgärdsplan.
3	189823	Billeberga Billeberga 11:42 ⁵	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt- och byggavfall.	1952–1962.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
4	189747	Bålby Knutstorp 10:22	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt-, och byggavfall.	1956–1972.	2, stor risk. 	MIFO 2 undersök- ning pågår (hösten 2024).	Svalövs kommun.	Kompletterande undersökning när SMFO godkänt prov- tagningsplanen. Fastställa risk- klass och ta fram åtgärdsplan.
5	189837	Gillbo Gissleberga 6:1	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt- och byggavfall.	1955–1970.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
6	189785	Gluggstorp Gluggstorp 2:1	Schakt- och byggavfall samt mindre hushålls- avfall.	1950–1960.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
7	189788	Gluggstorp/Alfastorp (Gluggstorp 2:1), Tågarp 3:91, Alfastorp 2:13	Schakt- och byggavfall.	Okänt.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Inga planerade åtgärder.
8	189745	Kågeröd Kågeröd 4:10 (ev även Kågeröd 4:29)	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt-, och byggavfall.	1970–1977.	2, stor risk. 	MIFO 2 undersök- ning pågår (hösten 2024).	Svalövs kommun.	Kompletterande undersökning när SMFO godkänt prov- tagningsplanen Fastställa risk- klass och ta fram åtgärdsplan.
9	189817	Källs Nöbbelöv Felestad 18:2, En prov- punkt på Källs Nöbbelöv 7:40	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt- och byggavfall.	1973–1978.	1, mycket stor risk. 	MIFO 2 undersök- ning pågår (hösten 2024).	Svalövs kommun.	Kompletterande provtagning för PFAS när SMFO godkänt provtagningsplanen. Fastställa riskklass och ta fram åtgärds- plan.
10	18977	Munkagårda Lönnstorp 2:1	Hushålls-, schakt- och byggavfall.	Var i drift 1994, i öv- rigt okänt.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Eventuellt annan verksamhets- utövare.	Inga planerade åtgärder.

⁵ Den fastighetsbeteckning som angavs i föregående avfallsplan (2021-2025), Billeberga 12:1, stämmer ej.



NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5

Tabell 3 Förteckning över nedlagda deponier i Svalövs kommun.

Nr	ID EBH- stödet	Namn Fastighetsbeteckning	Typ av deponi	Drifttid	Riskklass enligt MIFO	Status på MIFO fas 2	Ansvarig verksamhets- utövare	Vidtagna och planerade åtgärder samt nuläge
11	189795	Munkatorp Tirup 15:1	Hushåll- och schaktavfall.	1960–1965.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
12	189794	Månsabo Norra Svalöv 16:6	Hushålls-, trädgårds- mästeri-, schakt- och byggavfall.	1955–1961.	3, måttlig risk. 	Riskklassad enligt MIFO fas 2: ned- prioriterad från klass 2 till 3.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
13	189845	Norrvidinge Norrvidinge 16:10, 16:19, Gissleberga 12:6	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt-, bygg-, verkstads- industri- samt även ej branschspecifikt industriavfall.	1958–1971.	2, stor risk. 	MIFO 2 undersök- ning pågår (hösten 2024).	Svalövs kommun.	Översiktlig undersökning utförd och rapporterad under 2024. In- väntar återkoppling från SMFO. Fastställa riskklass och ta fram åtgärdsplan.
14	189828	Södra Möinge gamla Södra Möinge 4:9	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt-, bygg-, verkstads- industri-, ej branschspecifikt industriavfall samt avfall från ytbehandlings- industri.	1958–1978.	2, stor risk. 	MIFO 2 undersök- ning pågår (hösten 2024).	Svalövs kommun.	Resultatrapport från översiktlig undersökning inskickad till tillsyn. Inväntar återkoppling från tillsyn. Fastställa riskklass och ta fram åtgärdsplan.
15	189833	Södra Möinge nya Södra Möinge 4:9 Södra Möinge 4:10 ⁶	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt- och byggavfall.	1983–okänt (var i drift 1994).	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
16	189784	Tågarp Tågarp 3:91	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, schakt-, måleri- och byggavfall.	1950–1960.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
17	189787	Tågarp, Kläsinge Tågarp 18:1	Hushålls-, schakt- och byggavfall.	1950–1965.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.
18	189803	Östraby Vistofta 1:3	Hushålls-, träd- gårdsmästeri-, verkstads- industri-, schakt- och byggavfall.	1960–1963.	3, måttlig risk. 	Ingen planerad undersök- ning.	Svalövs kommun.	Inga planerade åtgärder.

⁶ Den fastighetsbeteckning som angavs i föregående avfallsplan (2021-2025), Södra Möinge 4:11, stämmer ej.